

Parafino vonelė YM-8002B

Parametrai	220V-240V 50Hz 220W	<input type="checkbox"/>
	220V-240V 50Hz 120W	<input type="checkbox"/>
	110V-120V 60Hz 220W	<input type="checkbox"/>
	110V-120V 60Hz 120W	<input type="checkbox"/>

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

Skaitmeninis vaško šildytuvas

1. Prijunkite ir įjunkite maitinimą.
2. Nustatykite vaško lydymosi temperatūrą TEMP (temperatūra gali būti nustatyta aukščiausia aliuminio viduje, 65°C plastiko viduje), tada paspauskite mygtuką o, kad ištirptų parafino vaškas, užsidegs kontrolinė lemputė ir ekrane bus rodoma dabartinė vaško temperatūra. Kai kontrolinė lemputė užges, temperatūra bus pastovi. Atlikite šį veiksmą, kol vaškas visiškai ištirps.
3. Nustatykite reikiamą temperatūrą (paprastai 50°C–60°C). Prieš naudodami ant riešo uždėkite šiek tiek vaško, kad pajustumėte vaško temperatūrą.
4. Panaudoję išjunkite šildytuvą ir išjunkite jį iš elektros lizdo.

Rankinis vaško šildytuvas

1. Prijunkite ir įjunkite maitinimą, pasukite reguliavimą iki aukščiausios temperatūros, užsidega kontrolinė lemputė ir vaško šildytuvas veikia.
2. Kai vaškas visiškai ištirps, nustatykite reikiamą temperatūrą (paprastai 50°C–60°C). Prieš naudodami nuvalykite riešą šiek tiek vaško, kad pajustumėte vaško temperatūrą.
3. Sukite reguliavimą priešingai, kol išgirsite nedidelį garsą, kad išjungtumėte šildytuvą, tada išjunkite.

Pastabos: Vaškas ištirpsta per maždaug 60 minučių. Laikas gali priklausyti nuo vaško kiekio.

Patarimai:

1. Prieš naudodami turite pajusti vaško temperatūrą ant riešo.
2. Nenaudoti ant pažeistos odos.
3. Nenaudoti ant odos su šluotele.
4. Nepilkite vaško, kai jis tirpsta, pirmiausia atvėsinkite vašką, tada įjunkite maitinimą, kad ištirptų vaško dugnas ir supilkite visą vašką.
5. Prieš vėl įjungdami, palaukite bent 1 minutę.
6. Naudokite tokią pat įtampą, kaip nurodyta ant šildytuvo.
7. Kai šildytuvas neveikia, vėl įjunkite.

Produktai atitinka Q/(GZ)YMMRBJ1-2005 standartą ir CE sertifikacijas.

Funkciniai žingsniai:

1. Išpakuokite parafino vašką ir susmulkinkite į mažus gabalėlius.
2. Tada nuimkite aksesuarus, pvz., žiedus ir apyrankes.
3. Nuvalykite ir nusausinkite rankas.
4. Kruopščiai pašalinkite suragėjusią odą ant rankų.
5. Patepkite rankų apsaugos kremu ir masažuokite, kad kremas susigertų.
6. Įkiškite rankas ir riešus į vašką. Nelenkite pirštų.
7. Vėl įkiškite ranką į vašką, kai vaškas sustingsta, kartokite 5 kartus.
8. Tada užsidėkite plastikinius maišelius ir medvilnines kumštines pirštines, kad vaškas būtų šiltas.
9. Po 10 minučių nusiimkite medvilnines kumštines pirštines ir nuimkite plastikinius maišelius bei vašką.
10. Patepkite rankų apsaugos kremu ir masažuokite, kad kremas susigertų.
11. Atlikite tuos pačius veiksmus su pėdomis.

